

Relazione sulle azioni intraprese in merito alla difformità degli pneumatici installati su alcune autocaravan prodotte da Trigano S.p.A

di Pier Luigi Ciolli

A seguito di segnalazioni ricevute, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso che Trigano S.p.A., su alcune autocaravan di sua produzione avrebbe installato pneumatici difformi da quelli indicati sulla carta di circolazione. In particolare, l'indice di velocità degli pneumatici indicato sulla carta di circolazione è "S" (velocità massima 180 km/h) mentre gli pneumatici installati avrebbero un indice di velocità "R" (velocità massima 170 km/h). L'Associazione ha chiesto chiarimenti alla società, anche al fine di contribuire alla corretta ed efficace diffusione della notizia in favore dei proprietari di autocaravan con pneumatici non corrispondenti a quanto indicato sulla carta di circolazione e ha informato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché adotti eventuali provvedimenti.

Di seguito, le azioni intraprese a favore della sicurezza stradale in merito alla difformità degli pneumatici installati su alcune autocaravan prodotte da Trigano S.p.A.

26 GIUGNO 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede a Trigano S.p.A. di chiarire la vicenda, anche al fine di diffondere la notizia tramite i propri canali informativi e di adoperarsi per avviare una formale campagna di richiamo tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

26 GIUGNO 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti informa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo di eseguire le verifiche ritenute opportune e di adottare i provvedimenti necessari a tutela della sicurezza stradale.



18 LUGLIO 2017

Con nota prot. 15383 DIV3 - M1-315 del 18 luglio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede alla società Trigano di avviare i dovuti controlli.

20 SETTEMBRE 2017

Con nota prot. 19533 DIV3 - M1-315 del 20 settembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti i numeri di telaio dei veicoli interessati dalla difformità.

20 SETTEMBRE 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti comunica alla società Trigano e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di conoscere al momento un solo numero di telaio.

Ogni segnalazione inviarla per mail a:
info@incamper.org.